

La verbena prevista en el barrio compostelano de Guadalupe se vio truncada por el fallecimiento repentino de una joven a causa de una descarga eléctrica. Todo apunta a que una tormenta y fallos en la instalación están detrás del trágico suceso

Anna Nieto Lago murió al tocar mojada una farola defectuosa

Todo indica que la niña recibió la fatal descarga al tocar a la vez una barandilla metálica y el báculo de la luminaria // La instalación fue revisada en 2011 y tenía el certificado vigente



LA CAUSA del siniestro parece estar en la humedad del suelo, un fallo en la instalación eléctica y que la joven tocó al mismo tiempo la farola y la barandilla metálica. Foto: Fernando Blanco

DANIEL ÁLVAREZ Santiago

Un posible fallo en el sistema de alimentación de la farola puede ser la causa del fallecimiento de una niña en las fiestas de Guadalupe. Anna Nieto Lago falleció poco después de la una de la madrugada del lunes tras tocar una farola junto al parque infantil del barrio compostelano.

A la espera de que se realice un estudio exhaustivo sobre las circunstancias del fallecimiento, los informes preliminares, según pudo saber EL CORREO GALLE-GO, apuntan a que fueron varios los factores, empezando por la tormenta y los chaparrones que cayeron durante la tarde del domingo sobre Santiago, y que provocaron que el suelo del parque estuviera mojado.

Además, la farola, un modelo antiguo, podía tener un fallo en el

sistema que provocó la descarga, agravada porque la joven tocó supuestamente al mismo tiempo el báculo de la luminaria y una barandilla metálica, completando el circuito. Se da la circunstancia de que muy cerca de esta farola, instalada en las proximidades del parque infantil, se encuentra una estación eléctrica de alta tensión.

En plenas fiestas de Guadalupe, y cuando numerosas personas se disponían a seguir la actuación de la orquesta El Combo Dominicano, la joven recibió una descarga fatal que acabó con su vida, a pesar de que los servicios de emergencias, con una ambulancia medicalizadada, trataron inútilmente de reanimarla durante más de una hora.

La verbena se suspendió, y hasta el lugar se desplazaron tanto el alcalde de Santiago, Agustín Hernández, como el concejal de Tráfico y Seguridad, Alejandro Sánchez Brunete, así como fuerzas de la Policía Local y la Policía Nacional.

Las farolas de este parque fueron objeto de una revisión en 2011 que no detectó ningún fallo de funcionamiento. El certificado que se expidió entonces tiene una validez de cinco años, por lo que la próxima revisión no corresponde realizarla hasta el año 2016.

Durante la mañana de ayer, los técnicos de la empresa concesionaria del servicio de alumbrado, así como miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada de la Policía Científica, estuvieron trabajando en la zona, que se encontraba precintada por precaución, y poco después de las once completaron la investigación y procedieron a retirar los precintos y dejar la zona libre. Eso sí, la corriente permanecía cortada por precaución.

local@elcorreogallego.es

Ordenan una investigación de urgencia

El alcalde de Santiago, Agustín Hernández, aseguró ayer que la concesionaria encargada del alumbrado, Ferrovial Ferroser, "cumple con la normativa", y que el fallecimiento "es un hecho extraordinario".

La prioridad, afirmó el regidor, es esclarecer "absolutamente todo" lo ocurrido, y para ello ha encargado un informe exhaustivo a la concesionaria, que ya se comenzó a realizar ayer. Asimismo, señaló que no le consta que se haya llevado a cabo ninguna revisión del alumbrado del barrio de Guadalupe antes del suceso, pero ha garantizado que se seguirán haciendo las "revisiones ordinarias".

En cuanto a si se habían recibido protestas por el alumbrado, el alcalde señaló que no tenía "noticias", y que incluso ayer se reunió con la presidenta de la asociación vecinal, y que no le había transmitido ninguna queja.

Hernández insistió en la necesidad de "ser prudente y no adelantar ninguna cuestión", para que las investigaciones, tanto la judicial como la encargada por el Ayuntamiento a la empresa responsable, puedan transcurrir de la mejor forma. "Prudencia, rigor e investigación", concluyó, destacando que una vez que se conozcan los resultados definitivos será cuando se adopten las medidas oportunas.

LOS DATOS

Derivación. Los informes previos apuntan a que la farola tenía una derivación a tierra de electricidad, que fue la causante de la descarga.

Fallo. Según explicó a este periódico un técnico, el problema es que esta derivación tendría que haber producido un corte automático de la corriente, al igual que sucede en los domicilios particulares, donde ante una anomalía salta el diferencial. **Trámites.** Actualmente está en marcha la investigación judicial, y en paralelo el Ayuntamiento de Santiago ha encargado un estudio a la empresa concesionaria que pondrá a disposición de la autoridad judicial para analizar todas las causas del suceso.

Precedentes. Hace dos semanas falleció otro joven en Mallorca como consecuencia de la descarga de una farola. Según recogía el periódico 'Diario de Mallorca', la investigación reveló que había una conexión defectuosa por un arreglo de hacía años.

Ribeira. En Ribeira hubo otro caso parecido en 2007, que también coincidió con una fiesta. Un joven de 36 recibió una descarga fatal que la investigación judicial reveló que se había producido porque la luminaria carecía de una toma de tierra.


Condolencias. Toda la Corporación compostelana se sumó ayer a las condolencias a la familia de la joven fallecida. Asimismo, el Colegio Oficial de Psicólogos se puso a disposición de la familia para ofrecerles su asistencia en estos difíciles momentos.

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Exigen que se tomen las medidas necesarias

EL CORREO GALLEGO

COMUNICADO El BNG de Santiago de Compostela ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de la menor durante las fiestas del barrio de Guadalupe, en Vite. En su comunicado, la formación nacionalista ha lamentado el suceso y espera que se investigue lo ocurrido en el mencionado barrio santiagués. Además, el BNG ha reclamado que se tomen las "medidas necesarias" para garantizar que no vuelva a ocurrir una tragedia de este tipo en la capital de Galicia. **M.M.O**.



Los médicos recomiendan no tocar a la víctima

ACTUACIÓN Especialistas médicos consultados por este diario recomiendan, en caso de encontrarse con una persona sufriendo un *shock* por electricidad, no tocarla directamente bajo ningún concepto (ya que le transmitiría el latigazo eléctrico). Se ha de llamar a los servicios médicos y buscar la manera de cortar la corriente (bien en el interruptor o cortando el cable con una herramienta bien aislada). Si es alta tensión, no acercarse nunca a menos de seis metros. **M.M.**

Conmoción en el IES brionés y Esteiro, donde la familia llevaba el bar Quinsar y una carpintería



Salida de alumnos ayer a mediodía del Instituto de Secundaria de Brión, que volverá a abrir hoy sus puertas. Foto: C.G.

El instituto abrirá hoy, pero fletará un bus para despedir en Esteiro a Anna N.L.

M. GIL/M. MANTEIGA
Muros-Noia

La trágica muerte de Anna Nieto Lago ha causado una gran conmoción tanto en el instituto de Brión, donde la joven de 14 años iba a comenzar hoy el curso, como en la localidad muradana de Esteiro, núcleo en el que su familia materna regenta el conocido bar Quinsar. Al hilo, desde la dirección del centro educativo pondrán hoy un bus para los compañeros de la joven que la quieran despedir en Muros, mientras el Concello ofreció a su equipo de psicólogos para atender a los alumnos y familia, muy afectados por la noticia.

De esta forma, y comenzando por tierras



El bar Quinsar, derecha, en la carretera a Muros. Foto: C.G.

amaianas, la dirección del instituto de Brión confirmaba que finalmente no se van a suspender hoy las clases, "porque desde a inspección educativa advertíronnos que non podiamos pechar". Pero, de cualquier modo, facilitarán el viaje para los compañeros de

Anna que quieran despedirla, después de solicitar permiso a la familia. Así, se habilitará un autocar –que saldrá del centro educativo hoy a las 16.00 horas– para asistir al funeral que tendrá lugar en Esteiro, a las 18.00 horas. En el IES era palpable a última hora de

HIJA ÚNICA Y PADRES ABATIDOS

•••Los padres de la joven se encontraban "destrozados" por el trágico suceso, según el regidor brionés, toda vez que era hija única. Residen en una urbanización brionesa, aunque la madre es originaria de Muros y el padre de la comarca de Noia y vivieron en Canarias.

•••El cuerpo será conducido hoy a las 16.45 horas desde el tanatorio de Esteiro a la parroquial, donde se oficiará el funeral. Posteriormente, y ya en la intimidad, será incinerada en Boisaca.

la mañana el ambiente de conmoción, sobre todo entre el profesorado, ya que muchos alumnos presentes eran de otros cursos o comenzaban Secundaria. Sin embargo, el sentimiento de abatimiento sí que era más que evidente entre los compañeros de clase y de curso de la adolescente, motivo por el cual el Ayuntamiento puso a disposición de los que lo requirieron atención psicológica, "a través das profesionais dos Servizos Sociais", reseñaban. De hecho, la psicóloga municipal acompañó a la madre de la joven fallecida hasta el tanatorio, a requerimiento de ésta. El Concello de Brión, de cualquier forma, "manterá este ofrecemento mentres sexa necesario e o persoal dos Servizos Sociais estará a total disposición dos responsables do IES". especialmente en la jornada de hoy.

Asimismo, el suceso ha provocado "estupor" y "consternación" en el municipio de Muros y, en especial, en la parroquia de Esteiro, de donde es originaria la madre de la joven. El abuelo de la víctima es una persona "muy querida" y "conocida" al haber sido uno de los socios de la carpintería Tres Jotas de esa localidad, según apuntaban ayer vecinos. Además, un tío de la madre de Anna regenta el bar Quinsar, también en Esteiro.

Desde primeras horas de la tarde, cuando llegó el cadáver al tanatorio de Xantoque, en Esteiro, fueron numerosas las personas que se acercaron hasta las instalaciones fúnebres a darle el pésame a la familia de la joven.

Las causas que rodearon el suceso y la juventud de la víctima hacen que los vecinos de Esteiro no puedan disimular su consternación y quieren estar al lado de la familia en este momento difícil. El cadáver será conducido esta tarde, a las 16.45 horas, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Santa Mariña de Esteiro, donde se celebrará un funeral, y a las siete está previsto que el cuerpo de la joven sea incinerado en Boisaca en la más estricta intimidad.

El eco de un caso similar que ocurrió en Ribeira

Íñigo Castro falleció en 2007 al tocar una farola y la estructura metálica de una carpa

Ribeira. En la madrugada del 20 de febrero de 2007, un vecino de Corrubedo, Íñigo Castro Brión, de 36 años, murió electrocutado en Ribeira al tocar con una mano una farola de la calle Portugal y, con la otra, la estructura metálica de la carpa que instalara el Concello para una fiesta de carnaval. La investigación del suceso destapó un cúmulo de chapuzas en la instalación de la carpa, del alumbrado ornamental y del alumbrado público de la citada calle.

El único imputado (por un presunto delito de homicidio por imprudencia) fue el dueño de la empresa encargada entonces del mantenimiento del alumbrado público en Ribeira.

El informe del perito judicial constató que la farola carecía de toma de tierra, entre otras irregularidades; pero también que, aunque sí se había producido "un fallo localizado en el interruptor del diferencial", dicho fallo fue mecánico y, por tanto, no atribuible a una negligencia humana.

La imputación de dicho empresario derivó en un juicio de faltas por presunta imprudencia leve y finalmente fue absuelto; la compañía de seguros de su empresa indemnizó a la familia de la víctima con una cuantía superior a los cien mil euros. **SUSO SOUTO**



Farola de Ribeira Foto: C.G.